

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 四

工程名称: 江苏瑞通电力科技有限公司20mw光伏发电项目

天气: 晴

气温: 27℃ - 34℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查光伏区. 组件接地. 汇流箱外壳接地. 组件与支架组接地情况. 发现组件接地位置不正确. 汇流箱外壳接地不规范. 组件与支架之间接地线规格不规范. 上述问题已下发通知单. 但施工单位整改不彻底. 再次通知施工单位整改上述问题. 并于整改完成后再次抽查. 全部有类似情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏瑞通电力有限公司

1. 1-8号支架基础浇筑完成. 支架组件安装. 1组支架安装完成.
2. 检查电气: 组件接地. 箱变防腐涂料涂刷. 防火封堵. 完成.
3. 检查土建: 箱变基础回填完成. 检修平台砌砖完成.
4. 检查土建: 围栏安装完成. 前场道路完成. 围栏安装完成. 二次结构浇筑完成. 钢筋绑扎. 排水沟沟槽完成.
5. 检查电气: 接地电阻检测. 电缆敷设. 检查.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡文生 徐有明

记录人: 胡文生

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐有明