

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

星期: 一
工程名称: 清江浦供电公司长清 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17℃ - 25℃

监 理 工 作 情 况

巡视检查施工现场, 开关站及光伏区已完工施工。
35kV 外线割草机在征地协调中。3#站外开挖时发现有人
私自从事偷盗电缆进行施工。我方立即制止, 并对其
进行安全教育, 使其立即停止施工。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中能
电力有限公司

开关站及光伏区已完工工程已完成, 割草
协调工作需等待场内通电网进行。
35kV 外线 3#站外开挖, 割草机在征地协
调中。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡斌

记录人:

胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

胡斌