

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 14 日

星期: 五

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司20mw光伏发电项目

天气: 晴
气温: 10°C - 22°C

监 理 工 作 情 况	测量4井-5井电缆沟. 沟宽约为10m. 高1.5m 宽1.3m. 有约46m为石坑. 1井挖坑基验坑. 为. 11.2m x 12.2m x 3m. 符合设计 巡视35kV线路12井塔基时发现接地圆钢已产生 锈蚀. 现场通知施工队进行整改.
----------------------------	--

施工情况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中电电力有限公司	开关柜及光伏区主体施工完成. 并正在 铺设网络. 光伏区电气设备安装. 35kV线路1井塔基浇筑. 2井铁塔基浇筑. 6井塔 基浇筑.

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	记录人: 叶斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶斌
----------	--