

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17 日

星期: 三

工程名称: 江苏中孚电力科技有限公司长清20MW光伏电站项目

天气: 晴
气温: 5℃ - 18℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工现场。开关站及光伏区土建缺失。35kV外线1#塔基浇筑。发现部分工人未戴安全帽进行施工。对现场工人进行安全教育。使其改正。 学习相关法律法规、行业规范。提高自身监理能力。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江苏中孚电力有限公司	开关站及光伏区主体工程施工完成。 场内土建缺失。 35kV外线1#塔基浇筑。
本 日 现 场 监 理 人 员	胡晓	
记 录 人	胡晓	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡晓