

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 32-20℃

工程名称: 江苏电网电力科技有限公司长清20MW光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视拉查施工现场, 开关站及光伏区  
土建缺陷, 电缆沟增加高度, 时电缆沟持灰不均  
勾, 影响美观, 通知施工人员进行整改。

学习相关法律法规, 行业规范, 增长了自身管理水平。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

江苏特  
电有限  
公司

开关站及光伏区土建工程已完成。  
光伏区土建缺陷, 开关站电缆沟增加  
高度。  
35kV户外母线

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

胡明

记录人:

胡明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡明