

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 四

工程名称: 海盐县新桥村110kV变电站工程

天气: 阴转多云

气温: 5℃-19℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场, 开美轮及光伏区
无人施工, 外线杆塔组1月输电线路沟。

整理归档监理资料。

测量外线6号塔基交角结果为12.4m×11m×9m。
但因塔基完成后才进行测量, 所以登记时照图纸
上11m×9m×2.9m进行。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
电力有限
公司

开美轮及光伏区主供工程完成,
现场已无人施工。

35kV外线除1月铁坑进变电线路, 电缆
沟旁杆塔沟通外其余工程主供已完成。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡林

记录人: 胡林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明