

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 海州工铁电力科技有限公司张湾20mw光伏发电项目

天气: 晴
气温: 7℃ - 21℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场, 升关站及光伏区
体工程已完成, 外线协调1#集电塔进变电站电
缆沟问题

整理归档监理资料。

外线拉地图钢体塔已整改完成。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏博
电有限公司

升关站及光伏区主体工程已完成, 现场
已完工。
35kV外线除1#铁塔进变电站电缆沟
需协调沟道外其余基本已完成。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡斌

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范文明