

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	28°—33°
日期	2018年8月24日 星期五		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 2人					
施工方人员动态: 外线70人 场内30人					
施工机械动态: 钩机2台 铲车1台 运输车2台					
施工进度情况	① 开关站石硬化路面10人, 完成90% ② 东区电气消缺 4人, 完成10% ③ 西区支架安装13人, 完成90% ④ 西区下午打孔2人, 完成90% ⑤ 外线组塔30人, 完成92%				
检查发现的问题	① 检查2x70mm ² 电缆敷设, 山体坡度很大, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	① 通知后, 施工方已加强了安全管理。				
协调内容或其他	今天下午, 因开关站征地问题, 村民阻工。				
记录人	张金强 郭瑞清		总监签阅		

