

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018.10.11	星期四	气候	晴	气温	6°-18°c
监理人员动态:	1人					
施工方人员动态:	30人					
施工机械动态:	钩机一台					
施工部位, 施工情况	①西区桥梁盖板, 10% 完成 ②东区消缺补完 成 90% ③外线伐树补完 成 90%.					
检查发现的问题	检查外线 3-4 号铁塔电缆沟未回填。					
结果 处理措施, 意见,	已通知施工方, 待查。					
或其他 协调内容						
记录人	张金贵			总监签阅		

