

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项（一期 10MW 工程）

日期	2018.10.13 星期六	气候	晴	气温	8-15℃
监理人员动态：	1人				
施工方人员动态：	30人				
施工机械动态：	无				
施工部位，施工情况	①. 光伏场区消缺，20人 ② 外线消缺 10人				
检查发现的问题	检查发现光伏场区有个别桥架支墩不符合要求				
处理措施，意见，结果	已通知施工方整改，整改结果待查。				
协调内容或其他					
记录人	张金星	总监签阅			

