

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10MW 工程)

日期	2018.10.14	星期日	气候	晴	气温	8°—15°c
监理人员动态:	1人					
施工方人员动态:	20人					
施工机械动态:						
施工部位、施工情况	① 光伏场区消缺. ② 外线铁塔. 线路消缺 20人. 完成82%					
检查发现的问题	检查发现西区有个别组件遮阳问题.					
处理措施、意见、结果	已通知施工方对遮阳部位检查全部整改. 待查.					
协调内容或其他						
记录人	张金星			总监签阅		

