

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018.10.2	星期二	气候	晴	气温	13°—24°
监理人员动态:	1人					
施工方人员动态:	35人					
施工机械动态:	钩机一辆					
施工部位, 施工情况	①. 东区东流汇流箱箱逆变测试电压电流, 接地扁铁刷防腐漆10%, 完成50%. ② 西区桥架敷设, 汇流箱防水泥封堵, 10%, 完成50%. ③ 外线电缆沟回填土, 完成55%.					
检查发现的问题	① 检查外线3-4号铁塔, 32-33号铁塔之间电缆沟回填, 不符合要求. ② 外线个别铁塔接地扁铁焊接处未刷防腐漆. ③ 个别铁塔螺丝未紧固到位.					
处理措施, 意见, 结果	针对以上问题, 监理部下发通知单, 通知施工方就以上问题整改, 整改结果, 待查.					
协调内容或其他						
记录人	张金虎			总监签阅		

