

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项（一期 10MWp 工程）

日期	2018.10.22	星期一	气候	晴	气温	13°—20°c
监理人员动态：	1人					
施工方人员动态：	5人					
施工机械动态：						
施工部位，施工情况	① 光伏场区消缺，5人，完成率100%。					
检查发现的问题	检查发现光伏场区组件有遮阴现象。					
处理措施，意见，结果	通知施工方后，已整改完成。					
协调内容或其他						
记录人	史金贵			总监签阅		

