

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项（一期 10WMP 工程）

日期	2018.10.3	星期三	气候	晴	气温	12°-25°c
监理单位动态：	1人					
施工方人员动态：	35人					
施工机械动态：	钩机一辆					
施工部位，施工情况	①光伏区东区电缆沟试引，完成70%。②东区接地极材料吊放防腐引，完成60%。③西区支架架设引，完成50%。④外线电缆沟回填引，完成50%。					
检查发现的问题	①检查光伏东区发现支架支撑不符合要求。 ②东区支架前后支撑脱落现象。 ③东区有个别支架保护帽，不符合要求。					
处理措施，意见，结果	针对以上3个问题，已通知施工方整改，整改结果待查。					
协调内容或其他						
记录人	张金昆			总监签阅		

