

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月3日 星期二	气候	晴	气温	20°—31°				
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	外线20人，场区15人。								
施工机械动态:									
施工进度情况	①·西区支架、组件吊装13人，完成93%。②西区直流水接线。								
检查发现的问题									
处理措施、意见、结果									
协调或其他内容	① 因下雨上午停工。 ② 外线因征地问题停工。								
记录人	张金生	总监签阅							



由 扫描全能王 扫描创建