

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月11日 星期三	气候	阴	气温	20°-35℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	吊车1台、钻机2台				
施工进度情况	①. 支架、组件安装 40% 完成 74% ②. 汇流箱部分设备调试 完成 50% ③. 外线组塔架线 25% 完成 69%				
检查发现的问题	①. 刚下完雨施工, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	提醒施工人员, 注意安全.				
协调内容或其他					
记录人	张金星 高瑞清	总监签阅			