

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 28 日

天气: 晴
气温: 21℃-32℃

星期: 四
工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748kW屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	检查现场安全, 无隐患 检查逆变器安装情况 检查汇流箱支架焊接质量 检查配电箱外侧电缆沟开挖深度、宽度	
施 工 情 况	施工单位 西门子 电力自 动化有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 逆变器安装完成70% 汇流箱支架焊接完成100% 电缆沟开挖完成80%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		袁元坤
记录人: 袁元坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 袁平