

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 24℃ - 28℃

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查施工现场 无安全隐患。 屋顶清缺整改 混凝土压载。	
施 工 情 况	施工单位 西门子· 电力自动 化有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 集装箱坡道浇筑。
其 它 事 项	监理例会	
本日现场监理人员		姜元明
记录人: 姜元明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 姜元明	