

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 14 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 23-27℃

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748kW屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	检查施工现场 无安全隐患 检查屋顶消缺项整改情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子· 电气自动化有限公司	屋顶消缺 17:00-19:30 亨达厂区停电. 我方并网柜至亨达配电室电缆接入.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜元帅
记录人: 姜元帅		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 姜元