

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 16 日

天气: 晴

气温: 23℃-29℃

星期: 一
工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748KW屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	检查施工现场, 无安全隐患 对桥架螺丝进行除锈防腐处理. 混凝土压载清缺.	
施 工 情 况	施工单位 西门子 电力自动 化有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 桥架连接片螺丝除锈防腐
其 它 事 项		
本日现场监理人员	姜元帅	
记录人: 姜元帅	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 姜元	