

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 三

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748KW屋顶分布式光伏发电电站项目

天气: 多云
气温: 22℃-27℃

监 理 工 作 情 况	检查现场安全 无隐患 检查组件间连接线安装情况 检查屋面消缺情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子 电力自动 化有限公 司	组件间接地线连接施工. 全场混凝土压载及桥架基础,检查及修补完成95% 逆变器、汇流箱支架螺栓除锈防腐完成100% 电缆桥架连接处螺栓除锈防腐完成100% 3号逆变器内通讯线黄线剥线过长已整改. 设计院重复部分问题
其 它 事 项	监理例会	
本日现场监理人员		姜元帅
记录人: 姜元帅		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 姜元