

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 20 日

星期: 五

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748KW屋顶分布式光伏发电电站项目

天气: 晴
气温: 22℃-29℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场, 无安全隐患 检查组件间接地线连接情况 检查现场消缺情况 检查现场, 是否有可供调整零度角安装组件的位置.	
施 工 情 况	施工单位 西门子 由力自动 化有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 组件间接地线连接 消缺 接地扁铁焊接 组件压块螺丝松紧度检查
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜元明
记录人: 姜元明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平