

监 理 日 志 (95)

日期: 2018 年 11 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 9-19℃

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视现场查看图纸, 检查现场现场施工作业情况; 2、 检查全场屋面施工整改情况; 3、 检查当日安全文明施工情况良好, 无重大安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子电 力自动化 有限公司 (总包单 位) 泰通建设 集团有限 公司(施 工单位)	1、 问题项进行整改; 2、 当日施工人员: 3+8 名。
其 他 事 项	经与建设单位一直协商, 合同不在延续, 今日正式结束现场监理工作, 撤场。	
本日现场监理人员		张军枫
记录人: 张军枫		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明