

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 19 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 20~35

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 安全在可控范围. 2. 现场巡视. 要求混凝土浇筑过程. 原车施工范围内做好安全防护措施. 任何人员. 车辆不得靠近安全范围(半径)内. 3. 现场巡视. 旁站. 混凝土浇筑过程中. 振捣不到位及未及时进行振捣. 现场要求整改. 已整改.	
施 工 情 况	施工单位 西门子. 泰通建设.	施 工 内 容 及 进 度 1. 办公楼屋面混凝土浇筑. 2. 泵车1辆. 随车2人. 3. 施工人员6人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李锋伟 张军权		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):