

记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	
本日现场监理人员		李强伟 张军彬	
项	其它		
施	工	西门子	
情	况	1. 办公楼屋面混凝土浇筑。 2. 包装车间屋面混凝土浇筑。 3. 罐车1辆, 商砼车2人。 4. 施工1人, 6人。	
施	工	施工内容及进度	
监	理	1. 现场巡视, 安全在可控范围。 2. 现场巡视, 商砼, 混凝土浇筑过程中, 部分振捣不到位, 抹面不平整, 现场要求整改。 3. 外出解决我监理后期住宿条件, 已解决。 4. 熟悉图纸。	

日期: 2018 年 8 月 20 日
星期: 一
工程名称: _____
()
天气: 19℃
气温: 20~34℃

监 理 日 志 (