

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 11 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 23~26℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视. 安全在可控范围内.

2. 现场巡视. 就于 9月10日 133 车间屋面支架基础 两组调整位置事宜. 我方于现场要求在考虑保障安装容易. 不遮阴. 不出现对组件产生的污染的前提下. 合理解决排气口及支架基础问题. 并对 ~~监理单位~~ 业主方

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

西门子

泰通建设.

1. 酱油包装车间彩钢瓦屋面支架导轨安装.
2. 133 车间屋面支架安装.
3. 办公木楼屋面支架基础修补.
4. 木楼架. 接地扁钢卸装.
5. 施工队 7 人.

其
它
事
项

1. 部分桥架进场. 接地扁钢 (40x4x6000) 进场 1560米.
 ↓
 { 50x50 496m
 100x50 436m
 200x60 326m
 300x60 104m.

本日现场监理人员

李 泽 伟

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):