

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 12 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 23~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 安全在可控范围内. 2. 现场巡视. 对 133 车间屋面混凝土浇筑进行旁站并记录. 混凝土已浇筑完成. 3. 现场巡视. 要求施工单位对石全车四周做好安全防护措施. 无关人员. 车辆等不得靠近.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	西门子 泰通建设	1. 133 车间屋面混凝土浇筑. 已浇筑完成. 2. 石全车 - 一辆. 随车人员 2 名. 3. 现场施工人员 6 人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	李峰伟 张军树		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		