

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 13 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 小雨
气温: 24~29℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视. 安全在可控范围内.
2. 现场巡视并检查 133 车间屋面的施工情况. 要求严格按图纸进行施工.
3. 现场巡视并检查 支架基础 修复情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

西门子

泰通建设

1. 133 车间屋面 支架 安装.
2. 办公楼. 包装混凝土屋面进行基础二次抹面修复.
3. 施工人数 6 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李锋伟

张军相

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):