

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 22~32℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视, 安全在可控范围内.

3. 现场巡视并检查 133 车间屋面支架安装情况, 要求施工单位螺栓紧固牢固, 严格按图施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

西门子

泰通建设.

1. 133 车间屋面面支架安装.

2. 包装车间混凝土屋面支架基础二次抹灰修复.

3. 施工人数 6 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李峰伟

张军权

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):