

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 15 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 25~31℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视. 安全在可控范围内.
2. 现场巡视. 要求施工/员. 管理人员进入施工现场必须正确佩戴安全中具. 做好安全防护措施.
3. 整理监理资料

施
工
情
况

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

- | | |
|-------------|---|
| 西门子
泰通建设 | <ol style="list-style-type: none"> 1. B3车间屋面支架安装 15%, 累计 40%. 2. 混凝土屋面支架基础修复. 3. 施工/员 6人 |
|-------------|---|

其
它
事
项

本日现场监理人员

李锋伟 张军松

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制