

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 阵雨

气温: 22~26℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 安全在可控范围内. 2. 现场巡视, 133车间部分组件存在遮阳现象以及处于排烟高温区, 要求施工单位做好解决措施, 并征得投资方同意确认. 3. 现场巡视并检查屋面支架安装情况, 要求严格按照图纸进行施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子 泰通建设	1. 酱油包装车间混凝土屋面组件安装. 2. 133车间支架安装. 3. 屋面预制块混凝土支架基础二次抹灰修复. 4. 施工人数 6 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 张军彬
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):