

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 阵雨转多云
气温: 21~26℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 安全在可控范围内. 2. 现场巡视并旁站检查屋面混凝土浇筑及振捣施工情况, 要求施工单位严格按照规范要求施工. 3. 因今有雨, 提醒施工单位做好相应措施保障.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	西门子公司 嘉通建设 1. B3车间接顶混凝土浇筑. 2. 混凝土车1辆, 随车人员2人. 3. 现场施工人员6人.	
本日现场监理人员	李锋伟 张军权	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	