

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 阴-雨
气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视现场 查看办公楼屋面光伏组件电气连接 情况, 抽查了3号安装光伏组件安装质量情况 发现部分组件支架未紧固到位已要求 立即进行整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 办公楼屋面电气连接(组串) B3车间组件调整安装 当日施工人员 7人
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员		_____
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

