

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 04 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 24-32℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视并查看3号包装车间机伏支架安装情况 检查发现支架安装高度为13-17m, 不符合 设计要求, 已下发通知单要求整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西川子 泰通建设	1. 包装车间支架安装 2. 施工人数: 5人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):