

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 19℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场 检查3包装车间屋面组件安装情况 发现部分组件安装排列不整齐,要求整改到位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		包装车间屋面组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	