

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 12℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场 检查并查看3号油剂处理车间屋面 夹具穿车孔安装情况 学习3相关工程建设规范、标准	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 剂处理车间夹具穿车孔安装 施工人数 7名
其 它 事 项	逆变器到站 4只	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):