

(

: 胄胄

工程名称:

天气: 雨
气温: 17℃

监理单位		施工单位		监理单位	
巡视现场检查情况	施工内容、进度	施工情况	其它事项	本日现场监理人员	
巡视现场检查情况 检查现场安全文明施工情况，发现部分工人未佩戴安全帽，已现场督促整改。 检查现场材料堆放，发现部分材料堆放不规范，已现场督促整改。 检查现场用电安全，发现部分电线私拉乱接，已现场督促整改。 检查现场消防设施，发现部分灭火器过期，已现场督促更换。 检查现场安全防护设施，发现部分临边防护不到位，已现场督促整改。 检查现场文明施工，发现部分扬尘未采取有效措施，已现场督促整改。 检查现场其他事项，未发现其他问题。	施工内容、进度 完成基础土方开挖，进度正常。 完成基础土方回填，进度正常。 完成基础土方支护，进度正常。 完成基础土方降水，进度正常。 完成基础土方排水，进度正常。 完成基础土方平整，进度正常。 完成基础土方验收，进度正常。	施工情况 施工人员 10 名 施工机械 2 台 施工进度 正常	其它事项 无	本日现场监理人员 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	