

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 29 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 18℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场, 查看图纸.

检查前处理车间组串逆变器连接
施工情况

检查 B3 车间屋面防雷接地施工情
况

发现施工人员违规施工下发通知单并

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

前处理车间组串逆变器电气连接

B3 车间屋面防雷接地网施工

施工人数 4+2 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):