

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 10 月 30 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 18℃

巡视现场, 查看图纸知悉
检查浆油包浆车间组串电气连接
施工情况
检查 B3 车间屋面防水层施工情况
对于相关规范条款

包浆车间组串电气连接施工情况
检查 B3 车间防水层施工情况
施工人数 4+2 人

其它
事项

本日现场监理人员

记录人: _____
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____