

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 13 日

星期: 二

工程名称: 福达 911kW PV(26)

天气: 多云

气温: 10℃ ~ 15℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场, 察看图纸;
检查了 B3 车间电缆铺设情况
检查了其他屋面电气情况

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

B3 车间电缆铺设
当日施工人员 6 名

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):