

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 三

工程名称: 江苏达安水务有限公司

天气: 晴
气温: 12℃-15℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 查看规范图例。 检查了屋面电缆敷设作业情况 检查了屋面铝氟板焊接施工情况 情况
-------------	--

施工单位	施 工 情 况	屋面电缆敷设 屋面铝氟板焊接作业 当日施工人数 6名
------	---------	---

其 它 事 项	本日现场监理人员	记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
---------	----------	----------------------------