

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 20℃

日期: 2018年11月12日
星期: 星期二
工程名称: 江苏915KV变电站

监 理 工 作 情 况	施 工 单 位	施 工 情 况	其 它 事 项
巡视现场, 查看图纸。 检查了现场, 均符合规范。 检查了母线及隔离开关。 检查了母线进线装置及电流互感器。 施工完毕, 验收合格。	施工内容及进度	母线进线装置及电流互感器 母线进线装置及电流互感器 母线进线装置及电流互感器 母线进线装置及电流互感器 母线进线装置及电流互感器	本日现场监理人员

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人: