

监 理 日 志 (正像端写)

日期: 2016 年 6 月 10 日

星期: 日

工程名称: 苏州联合有限公司(佛山)分公司78100屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 32.0

监 理 工 作 情 况

巡视情况:

1. 整理整理前期资料. 目前已上传部分资料. 剩少部分资料待打印机买回来. 打印好上传.
2. 屋面施工正常. 施工人员按要求施工. 无违章作业的现象.
3. 对夹具安装质量检查. 质量一般.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

苏宁云电力

运往通直夹具安装. 安装完成50%.
屋面导线安装. 安装完成10%.

其 它 事 项

注意安全. 文明施工

本日现场监理人员

曹海平

记录人:

曹海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建