

监 理 日 志 (正德分管理)

日期: 2018 年 6 月 15 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 32℃

工程名称: 苏州联合有限公司昆山分公司1814屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查现场:

1. 上午对屋面导轨安装质量检查, 质量一般.
2. 对屋面安全巡查, 对存在隐患的问题在现场进行口头整改.
3. 组织现场管理人员开高温天气施工的安全专题会, 并把内容记录整理.
4. 整理资料上传云平台.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

胡才云电力

屋面导轨安装、安装完成60%
运维通道安装完成40%.

其
它
事
项

注意安全, 文明施工.

本日现场监理人员

李亚平

记录人:

李亚平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘工发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建