

监 理 日 志 (正俊个管理)

日期: 2018 年 7 月 16 日

天气: 晴
气温: 32℃

星期: 一

工程名称: 碧桂园有限公司佛山分公司181401项目新式公寓项目

监 理 工 作 情 况	上午: 对屋面4#节点浇筑完成进行质量检查。 质量合格。个别位置的电缆未进行固定。 现场进行口头通知整改。 下午: 对接地扁铁施工质量检查, 质量符合要求。 要求施工人员及时把线清理清理, 防止生锈。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	广东电力	4#节点浇筑完成 接地扁铁施工 181401项目接地线施工
其 它 事 项	本 日 现 场 监 理 人 员	吉 云 平
其 它 事 项	记 录 人:	吉 云 平
其 它 事 项	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表	(签字): 刘 工 云

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

