

监 理 日 志 (工程名称)

日期: 2018 年 7 月 23 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 21℃

工程名称: 苏州联合有限公司(昆山)公司787KV屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查4平方MC4头制作的质量 符合要求。 2. 对屋面接地扁铁施工质量检查, 质量符合要求。 3. 检查汇流排接地线施工的质量(组件之间), 质量无不符合要求, 无进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	注意安全, 文明施工	
本日现场监理人员: 曹海军		
记录人: 曹海军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘工