

监 理 日 志 (已竣工)

日期: 2018 年 7 月 25 日

星期: 三

天气: 多云转雨

气温: 35℃

工程名称: 南京地铁 10 号线 (河西) 站 787 号 顶棚式 灯架 安装

监
理
工
作
情
况

1. 检查顶棚架安装, 发现顶棚架安装不顺直, 现场告知施工方进行整改。
2. 对顶棚架的方钢支架进行质量检查, 质量较差, 施工方对焊接处做好防腐处理。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

南京电力

1. 配电房施工。
2. 顶棚架安装。

其
它
事
项

注意安全, 文明施工

本日现场监理人员

吉马平

记录人:

吉马平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘工