

监 理 日 志 (已竣工备案)

日期: 2018 年 7 月 26 日

星期: 14

工程名称: 联泰有限公司(佛山)分公司7814W屋顶分布式光伏项目

天气: 多云转中雨

气温: 29℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋顶4平方线管mca头子制作, 质量符合要求. 2. 对配电箱并网柜安装质量检查. 安装质量符合要求. 3. 检查组件之间接地线施工, 施工质量符合要求.	
施 工 情 况	施工单位 李云电力	施 工 内 容 及 进 度 4平方线管mca头子制作 配电箱并网柜安装 组件之间接地线安装 组件与扁铁接地线施工
其 它 事 项	注意安全, 文明施工	
本日现场监理人员: 袁安平		
记录人: 袁安平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘仕宏		