

监 理 日 志 (正律子总建)

日期: 2016 年 7 月 8 日

星期: 日

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区181W屋顶分布式光伏项目

天气: 多云转晴
气温: 22℃

监 理 工 作 情 况	巡查现状: 1. 对现场桥架安装进行质量检查, 质量一般。 要求施工单位对打圈绑扎的地带进行防腐处理。 2. 对记录箱安装质量检查, 实际安装位置与图纸设计位置存在差异, 已进行现场告知施工单位负责人进行与图纸进行确认。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="300 1115 469 1171">施工单位</th><th data-bbox="469 1115 1535 1171">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="300 1171 469 1626"> 常州云电力 </td><td data-bbox="469 1171 1535 1626"> 桥架安装完成 接地扁铁敷设材料 记录箱安装 镀锌接地线安装 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	常州云电力	桥架安装完成 接地扁铁敷设材料 记录箱安装 镀锌接地线安装
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
常州云电力	桥架安装完成 接地扁铁敷设材料 记录箱安装 镀锌接地线安装				
其 它 事 项	注意安全, 文明施工				
本日现场监理人员	高马华				
记录人:	高马华 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发				