

监理日志(已履行监理)

日期: 2018年8月1日

天气: 晴
气温: 23℃

星期: 三

工程名称: 重庆万州供电公司配电分公司281003110kV项目

监理工作情况	巡查现场。	
	1. 对施工场地进行质量检查, 已施工完成的场地 钢筋未做防腐处理, 现即通知, 进行市政防腐房 的区域进行处理。 2. 施工交流电缆敷设质量, 侧电缆沟及底层 不符合要求, 现即通知整改。	

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	攀钢电力	连接总汇流箱和母线 屋内交流电缆至母线箱底板敷设。
其它事项	注意安全, 文明施工	

本日现场监理人员	吉亚军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘卫华
记录人:	吉亚军	